



+ met asbest gecontamineerd

consolidatie van het asbest kan de conditie terug naar onbeschadigd (goed) brengen

onbeschadigd - goed



Geen zichtbare sporen van beschadiging

licht beschadiging - redelijk



Lichte beschadigingen meestal aan hoeken of randen

beschadigd - slecht



Zichtbaar verweerd of resten zichtbaar naast de toepassing

zwaar beschadigd – zeer slecht



Zwaar verbrokken, gescheurd of gerafeld en vaak in verpulverde toestand

met asbest gecontamineerd door externe omstandigheden
(vb. golfplaten dak depot)

